


Ułożyskowanie do pralki 6203ZZ | dwustronne

Producent: Bosch | Kod handlowy: KLUA1749A

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-u-u%C5%82o%C5%BCyskowanie+do+pralki+6203zz+%7C+dwustronne-0;KLUA1749A/>

Uszkodzone łożyskownie przyczynia się do zwiększonego hałasu podczas użytkowania sprzętu. Powoduje hamowanie obrotów pralki oraz może mieć negatywny wpływ na pracę pozostałych podzespołów urządzenia. Wymienione problemy wskazują na konieczność zamontowania nowego łożyskowania. Oferowane łożysko 6203ZZ zapewnia stabilność oraz prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

Konserwacja łożysk za pomocą smaru przedłuża ich przydatność.

Wymiana części jest czasochłonna, lecz można sobie z nią poradzić w warunkach domowych. Miejscem, w którym należy umiejscowić część jest zbiornik tylny. Łożysko montowane jest do bębna na wcisk.

Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia optymalną pracę oraz wydłuża okres bezawaryjny urządzenia.

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: łożyskownie
- * Typ: 6203ZZ
- * Rodzaj części: część zużywalna
- * Rodzaj opakowania: folia
- * Rodzaj uszczelnienia: dwustronne

Parametry techniczne

- * Konstrukcja łożyska: 2Z
- Wymiary
- * Średnica wewnętrzna: 16mm
- * Średnica zewnętrzna: 100mm
- * Wysokość: 25mm

Szczegóły montażowe

- * Trudność wymiany: wymagająca
- * Miejsce montażu: zbiornik tylny
- * Sekcja: komora piorąca
- * Strona: bierna/czynna
- * Sposób montażu: wcisk



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)