

Zaparzacz do ekspresu do kawy | komplet

Producent: Philips | Kod handlowy: KL523ARA22 | Index oryginalny: 421944093343

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-zaparzacz+do+ekspresu+do+kawy+%7C+komplet-I0:KL523ARA22/>



Nieprawidłowo działający zaparzacz powoduje przedostawanie się resztek kawy oraz przygotowywanej zbyt małej ilości napoju.

Zaparzacz powinien być regularnie odtuszczany, co zapewnia jego optymalne działanie. Wymiana części na nową pozwoli na właściwe funkcjonowanie ekspresu do kawy.

Montaż części jest dość czasochłonny, lecz z wymianą bez obaw można poradzić sobie w warunkach domowych. Miejscem montażu części jest prowadnice.

Część dedykowana jest do ekspresów do kawy z serii: Series 3200, Series 2200, GranAroma, Series 1200, LatteGo

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: zaparzacz
- * Nazwa techniczna: komora zaparzania
- * Rodzaj opakowania: folia
- * Komplet: komplet

Szczegóły montażowe

- * Trudność wymiany: bez śrubokręta się nie obejdzie
- * Miejsce montażu: prowadnice
- * Sekcja: przygotowawcza
- * Sposób montażu: prowadnice



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)