


## Blokada elektryczna drzwi suszarki

Producent: Indesit | Kod handlowy: KL6A356A | Index oryginalny: C00141694

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/21-blokada+elektryczna+drzwi+suszarki-|0;KL6A356A/>



W wyniku użytkowania lub czynników zewnętrznych łatwo o uszkodzenie zamka drzwi pralki. Blokada drzwi zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. Umożliwia właściwe otwieranie i zamykanie drzwi.

Część jest całkowicie bezpieczna. Blokada jest zgodna z unijną dyrektywą RoHS, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Wymiana części jest łatwa i nie należy do skomplikowanych, lecz może zająć parę minut. Miejscem montażu części jest obudowa drzwi.

### SPECYFIKACJA

#### Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: blokada drzwi
- \* Rodzaj części: część
- \* Rodzaj opakowania: folia
- \* Zgodne z RoHS: tak

#### Informacje produktowe

- \* Kolor: biały

#### Wymiary

- \* Długość: 67mm
- \* Szerokość: 46mm
- \* Grubość: 30mm

#### Szczegóły montażowe

- \* Trudność wymiany: zajmuje parę minut
- \* Miejsce montażu: obudowa drzwi
- \* Sekcja: drzwi
- \* Ilość styków: 2szt



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

#### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

#### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)