

Łożysko 6204 ZZ do pralki | łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe

Producent: SKF | Kod handlowy: KL8A362A | Index oryginalny: 50228530007

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-%C5%81o%C5%BCysko+6204+2z+do+pralki+%7C+%C5%82o%C5%BCysko+kulkowe+zwyk%C5%82e+jednorz%C4%99>

PRODUKT WYCOFANY

sprawdź zamienniki

Uszkodzone łożysko przyczynia się do zwiększonego hałasu podczas użytkowania sprzętu. Powoduje hamowanie obrotów pralki oraz może mieć negatywny wpływ na pracę pozostałych podzespołów urządzenia. Wymienione problemy wskazują na konieczność zamontowania nowego ułożyskowania. Oferowane wymienne łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe 6204 ZZ firmy SKF zapewnia stabilność oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Rozmiar łożyska to 6204

Konserwacja łożysk za pomocą smaru przedłuża ich przydatność.

Wymiana części jest czasochłonna, lecz można sobie z nią poradzić w warunkach domowych. Miejscem montażu części jest wał bębna.

Regularna konserwacja części eksploatacyjnych zapewnia uniknięcie awarii podczas użytkowania.

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Kod alternatywny: 6204 ZZ
- * Nazwa produktu: łożysko
- * Typ: 6204 ZZ
- * Typ łożyska: łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe
- * Rodzaj opakowania: folia
- * Producent: SKF
- * Produkcja: Włochy

Parametry techniczne

- * Konstrukcja łożyska: ZZ
- Wymiary
- * Szerokość: 13mm
- * Średnica wewnętrzna: 20mm
- * Średnica zewnętrzna: 45mm
- * Rozmiar: 6204

Szczegóły montażowe

- * Trudność wymiany: wymagająca
- * Miejsce montażu: wał bębna
- * Sekcja: komora piorąca



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)