

Filtr węglowy do okapu

Producent: Candy | Kod handlowy: KLR514A23

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-filtr+w%C4%99glowy+do+okapu-|0;KLR514A23/>



Filtr węglowy okapu ma istotny wpływ na eliminację cząstek tłuszczu i różnego typu oparów. Aktywny węgiel użyty w filtrze odpowiada za pochłanianie i neutralizację zapachów. Należy pamiętać, że standardowo do większości okapów dostarczane są filtry metalowe.

Filtr z węglem aktywnym posiada zdolność pochłaniania nieprzyjemnych zapachów, aż do swego nasycenia. Filtry węglowe powinny być wymieniane nie rzadziej niż co 6 miesięcy lub częściej w wypadku pogorszenia filtracji. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia optymalną pracę urządzenia.

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: filtr aktywny
- * Rodzaj filtra: węglowy

Szczegóły montażowe

- * Trudność wymiany: łatwa
- * Miejsce montażu: silnik wentylatora
- * Sekcja: filtrująca

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)