

Silnik do suszarki

Producent: Nidec | Kod handlowy: KL573A8AU4 | Index oryginalny: 8588072524024

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-silnik+do+suszarki-i0:KL573A8AU4/>



Silnik wprawia w ruch bęben suszarki, co zapewnia odpowiedni obrót i nadmuch ciepłym powietrzem. Wymiana uszkodzonego silnika na nowy przywróci właściwe funkcjonowanie urządzenia. Miejscem montażu jest spód obudowy wewnętrznej. Część jest zgodna z unijną dyrektywą RoHS, która obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji we wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice. Część dedykowana do modeli z serii: Inspiration, 8000, PerfectCare, AbsoluteCare 8000

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: silnik
- * Typ: DB085D50E00
- * Producent: Nidec
- * Zgodne z RoHS: tak

Informacje produktowe

- * Klasa: 180
- Parametry techniczne
- * Prąd: 0,86A
- * Napięcie: 190V
- * Częstotliwość: 240Hz
- * Ilość obrotów: 3600r/min

Szczegóły montażowe

- * Trudność wymiany: wymagająca
- * Miejsce montażu: spód obudowy wewnętrznej
- * Sekcja: napędowa
- * Ilość styków: 4szt



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)