

Blokada prowadnicy do zmywarki |położenie: tył

Producent: Samsung | Kod handlowy: KL57383333 | Index oryginalny: DD81-02768A

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/5-blokada+prowadnicy+do+zmywarki+%7Cpo%C5%82o%C5%BCenie%3A+ty%C5%82-|0;KL57383333/>

Ogranicznik prowadnicy zapewnia właściwe wysuwanie koszy zmywarki. Blokada umożliwia prawidłowe otwieranie i zamykanie drzwi zmywarki. Część wykonana jest z plastiku. Oferta dotyczy tylnego ogranicznika.

Wymiana czynności nie jest skomplikowana, bez obaw można sobie z nią poradzić w warunkach domowych. Miejscem montażu blokady są prowadnice. Część montowana jest na wcisk. Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia uniknięcie awarii podczas użytkowania.

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: ogranicznik kosza
- * Rodzaj opakowania: folia
- * Ilość sztuk w opakowaniu: 1szt

Informacje produktowe

- * Materiał: plastik
- * Kolor: szary

Wymiary

- * Długość: 32mm
- * Szerokość: 50mm
- * Grubość: 14mm

Szczegóły montażowe

- * Trudność wymiany: łatwa
- * Miejsce montażu: prowadnice
- * Sekcja: komora myjąca
- * Położenie: tył
- * Sposób montażu: wcisk



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)