

## Kółko kosza górnego do zmywarki

Producent: Beko | Kod handlowy: KL52353S3D | Index oryginalny: 1761160500

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-k%C3%B3%C5%82ko+kosza+g%C3%B3rnego+do+zmywarki-I0;KL52353S3D/>



Uszkodzona rolka z kółkami uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie sprzętu. Utrudnia płynne wysuwanie i chowanie górnego kosza zmywarki. Oferowany produkt utrzymuje jakość pracy urządzenia na najwyższym poziomie i poprawia jego wydajność.

Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia uniknięcie awarii podczas użytkowania.

### SPECYFIKACJA

#### Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: rolka
- \* Rodzaj części: część zużywalna
- \* Rodzaj kółka: plastikowe
- \* Rodzaj opakowania: folia

#### Informacje produktowe

- \* Kolor: szary
- Wymiary
  - \* Średnica: 24,5mm
  - \* Grubość: 30mm
- Szczegóły montażowe
  - \* Trudność wymiany: łatwa
  - \* Miejsce montażu: kosz na naczynia
  - \* Sekcja: komora myjąca
  - \* Położenie: góra
  - \* Sposób montażu: zaczepy



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

#### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

#### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)