

Kółko kosza górnego do zmywarki

Producent: Amica | Kod handlowy: KLA636726 | Index oryginalny: 1012460

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/5-k%C3%B3%C5%82ko+kosza+g%C3%B3rnego+do+zmywarki-I0;KLA636726/>



Uszkodzona rolka z kółkami uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie sprzętu. Utrudnia płynne wysuwanie i chowanie górnego kosza zmywarki. Oferowany produkt utrzymuje jakość pracy urządzenia na najwyższym poziomie i poprawia jego wydajność. Materiałem, z którego zostało wykonane kółko jest plastik

Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia uniknięcie awarii podczas użytkowania.

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: rolka
- * Rodzaj części: część zużywalna
- * Rodzaj kółka: plastikowe
- * Rodzaj opakowania: folia

Informacje produktowe

- * Materiał: plastik
- * Kolor: szary

Wymiary

- * Średnica: 24mm
- * Grubość: 34mm

Szczegóły montażowe

- * Trudność wymiany: łatwa
- * Miejsce montażu: kosz na naczynia
- * Sekcja: komora myjąca
- * Położenie: góra
- * Sposób montażu: zaczepy



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)