

## Kółko kosza górnego do zmywarki

Producent: Whirlpool | Kod handlowy: KLS73478A | Index oryginalny: 482000018867

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/5-k%C3%B3%C5%82ko+kosza+g%C3%B3rnego+do+zmywarki-I0;KLS73478A/>



Uszkodzona rolka z kółkami uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie sprzętu. Utrudnia płynne wysuwanie i chowanie górnego kosza zmywarki. Oferowany produkt utrzymuje jakość pracy urządzenia na najwyższym poziomie i poprawia jego wydajność. Materiałem, z którego zostało wykonane kółko jest plastik

Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia uniknięcie awarii podczas użytkowania.

### SPECYFIKACJA

#### Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: rolka
- \* Rodzaj części: część zużywalna
- \* Rodzaj kółka: plastikowe
- \* Rodzaj opakowania: folia

#### Informacje produktowe

- \* Materiał: plastik
- \* Kolor: szary

#### Wymiary

- \* Średnica: 27mm
- \* Grubość: 22mm

#### Szczegóły montażowe

- \* Trudność wymiany: łatwa
- \* Miejsce montażu: kosz na naczynia
- \* Sekcja: komora myjąca
- \* Położenie: góra
- \* Sposób montażu: zaczepy



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

#### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

#### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)